




Remplacement du vibreur du Nokia 8290

Utilisez ce guide pour remplacer ou réparer votre vibreur Nokia 8290.

Rédigé par: Parker Niebauer



INTRODUCTION

L'installation d'un nouveau composant de vibration est nécessaire lorsque le mode vibreur de votre téléphone ne fonctionne plus correctement. L'installation ne nécessite aucune connaissance préalable des vibrateurs de téléphone portable.

OUTILS:



- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle avant



- Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
- Appuyez sur le bouton.
- Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.


Étape 2 — Vibreur



- Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
- Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.

⚠ Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.

Étape 3



- Après avoir retiré le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant, localisez le mécanisme du vibreur.
- Retirez le mécanisme du vibreur avec une pince à épiler en le tirant simplement vers le haut et loin du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2018-01-01 11:56:52 PM.