



Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Rimozione dello sportello di accesso per sostituire i chip di memoria RAM.



STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"



- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
- ⓘ Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
- ☑ Durante il riassettaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearne all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.

Per riassemble il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.