



Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015

Remplacer le boîtier inférieur sur le MacBook Pro 15" Retina mi-2015.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour vous aider à remplacer un panneau inférieur rayé, égratigné, plié ou cassé sur votre MacBook Pro 15 "Retina mi-2015.

OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

PIÈCES:

- [MacBook Pro 15" Retina \(Late 2013-Mid 2015\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les vis pentalobe suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
 - Huit 3,1 mm
 - Deux de 2,3 mm



Étape 2



- En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.

Étape 3



-  Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
-  Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-26 11:14:16 AM.