



Sony Xperia Z5

このビデオは壊れたSony Xperia Z5 のデュアル型ミッドフレームを新しいパーツに交換する方法です。しかしながら、作業全体はとても複雑です。分解作業と等しいレベルです。LCD、サイドボタン、指紋認証スキャナーなどを取り外さなければなりません。

作成者: Witrigs



はじめに

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=fqFanTvJkqE>]

ツール:

- #000 プラスドライバー (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- ピンセット (1)
- Heavy-Duty Spudger (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)

部品:

- Sony Xperia Z5 Back Cover Adhesive (1)

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。