



Remplacement du port audio du LG VX5500

Ce guide fournira les étapes nécessaires pour remplacer le port audio.

Rédigé par: Kurt Beske



INTRODUCTION

Si aucun son ne provient d'un casque branché sur le port audio, vous devrez peut-être en installer un nouveau. Suivez ce guide pour diagnostiquer et résoudre le problème.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle de la batterie en plaçant votre pouce sur la petite arête près du haut du téléphone et poussez vers le bas, exposant ainsi la batterie.
- ⓘ Notre appareil n'est pas livré avec un couvercle de batterie, il n'est donc pas montré ici.
- Retirez la batterie avec votre doigt pour l'extraire du boîtier de la batterie.

Étape 2 — Port audio



- Retirez les deux (2) cache-vis en caoutchouc situés près de la charnière du téléphone à l'aide d'une pince à épiler ou d'une punaise.
- Dévissez les (4) vis de 3,6 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme #00 Phillip's.

Étape 3



- Soulevez prudemment le support du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Glissez l'outil dans la fessure entre le clavier (panneau avant) et le panneau arrière.
- Faites glisser l'outil sur les côtés du téléphone pour détacher les languettes retenant le support.

Étape 4



- Localisez le port audio; c'est ce à quoi ça devrait ressembler.
- Le port audio est monté et connecté à 6 points. Vérifiez l'intégrité de ces connexions.
- ⓘ Si l'une des connexions est défectueuse ou si le port audio est endommagé, déserez le port et installez-en un nouveau.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.