




¿Por qué el FaceID del iPhone X no funciona después de una reparación?

Si tu FaceID no funciona después de una reparación, mira este vídeo para ver por qué pasa esto.

Escrito por: Mandy



INTRODUCCIÓN

La cámara infrarroja y el proyector de puntos como las partes principales del sistema Face ID están vinculados a la placa lógica única dentro de cada iPhone X. El iluminador por inundación funciona con el sistema Face ID y está vinculado a la placa lógica única dentro de cada iPhone X, por lo que falló después de reemplazarlo. Más detalles sobre la conclusión, visita

<https://www.etradesupply.com/blog/can-ip...>

HERRAMIENTAS:

- [Suction Handle](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

