



Sostituzione uscita jack per le cuffie Nokia Lumia 635

Come sostituire l'uscita jack per cuffie nel Nokia Lumia 635

Scritto Da: Benjamin



INTRODUZIONE

Questa guida serve a sostituire l'uscita jack per cuffie nel Nokia Lumia 635 quando l'utente (cioè tu) non riesce a sentire più alcun suono quando inserisce cuffie o altri dispositivi nell'uscita.



STRUMENTI:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Rimozione della batteria



- Apri la scocca posteriore del telefono aiutandoti con uno strumento di apertura in plastica.
- Rimuovi la batteria.

Passo 2 — Rimozione delle viti



- Rimuovi le sei viti mostrate in foto, usando un giravite Torx da 5mm.
- Se giri il telefono verso l'alto noterai altre due viti che dovrai sempre rimuovere utilizzando lo stesso giravite Torx 5mm di prima.

Passo 3 — Rimuovi la vite nascosta




- Rimuovi l'adesivo nero che trovi in basso a sinistra (come mostrato in figura).
- Rimuovi la vite che troverai sotto l'adesivo nero di prima usando il giravite Torx da 5mm.

Passo 4 — Separa la scocca posteriore dallo schermo



- Aiutandoti con lo strumento di apertura in plastica, separa la scocca posteriore dallo schermo.
- Nell'angolo in alto a sinistra troverai il nastro che collega lo schermo alla scheda madre, fa' attenzione quando li separerai.

Passo 5 — Sostituzione dell'uscita audio per jack



- Stacca delicatamente il nastrino che è collegato alla scheda madre, come mostrato in figura.
- Aggancia il nastrino della nuova uscita audio per jack alla scheda madre.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.