



# Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015

Remplacer le boîtier inférieur sur le MacBook Pro 15" Retina mi-2015.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour vous aider à remplacer un panneau inférieur rayé, égratigné, plié ou cassé sur votre MacBook Pro 15 "Retina mi-2015.

### OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

### PIÈCES:

- [MacBook Pro 15" Retina \(Late 2013-Mid 2015\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les vis pentalobe suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
  - Huit 3,1 mm
  - Deux de 2,3 mm

## Étape 2



- En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.

## Étape 3



- i** Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
- 👉** Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.