



Sostituzione Supporti hard drive iMac Intel 21.5" Retina 4K

Sostituisci i supporti dell'hard drive di un iMac EMC 2833 con schermo Retina 4K da 21.5" di fine 2015.

Scritto Da: Evan Noronha



Questo documento Ã stato generato su 2021-06-12 05:43:50 AM (MST).

INTRODUZIONE

Guida prerequisita per la rimozione dei supporti del l'hard drive dell'iMac Retina 4K da 21.5" di fine 2015.



STRUMENTI:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Supporti hard drive



- Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
 - Due viti da 21 mm
 - Una vite da 9 mm
 - Una vite da 27 mm

Passo 2



- Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.

Per risassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.